

TOOLS for CI2 V1.1.2 pour Windows

TOOLS for CI2 V1.1.2 pour Windows comprend les programmes suivants :

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.1.2
- Steinberg CI2 Extension V1.1.0

Principales révisions et améliorations

V1.1.0 à V1.1.2

- Amélioration de la stabilité de Yamaha Steinberg USB Driver.
- Résolution du problème ci-après.
 - Lorsque vous utilisez un périphérique compatible avec le logiciel Yamaha Steinberg USB Driver sur un ordinateur doté d'un jeu de puces de série Intel® 5, les données audio enregistrées sont parfois brièvement interrompues.

V1.0.1 à V1.1.0

- Prend désormais en charge Steinberg CI2+.
- Prend désormais en charge Nuendo 5.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.0.1 à V1.1.0

- Résolution de différents problèmes mineurs

Steinberg CI2 Extension

V1.0.0 à V1.1.0

- Résolution de différents problèmes mineurs

(NOTE)

TOOLS for CI2 V1.1.0 est la version incluse dans le CD-ROM TOOLS for CI2 (étiquetée « YC410A0 ») dans l'emballage du produit.

Mises à jour existantes

V1.0.0 à V1.0.1

- Le fonctionnement correct de TOOLS for CI2 sous Windows 7 a été confirmé.

Pour plus d'informations sur la configuration système requise et les instructions d'installation sous Windows 7, reportez-vous au Manuel d'installation fourni.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution du problème d'apparition éventuelle de bruit dans un environnement déterminé.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2009-2010 Yamaha Corporation Tous droits réservés.